

## Croix n°2 de Chassogne

**Description** : Croix en fer avec socle constitué d'une pierre plate gravée. La croix est en mauvais état.

**Travaux à réaliser** : Légère restauration, débroussaillage des abords.

**Intérêt** : Culturel. Paysager après quelques travaux.



© O.N.F. - Laurent RIVIERE

**Identifiant** : 23161003

**Hameau** : Chassogne

**Situation** : dans le village de Chassogne, à l'intersection de la VC 115 et du chemin goudronné

**Coordonnées** : X = 577 240 / Y = 2 129 290 (*LambertII étendu*)

**Statut foncier** : public, emprise de la voirie


**Accès** : par la VC 115

**Dénomination** : Croix

**Parties constituantes** : croix, socle

**Commune** : Pionnat

**Lieu-dit** : Chassogne



© IGN - Sma2.5

Observations : Laurent RIVIERE - O.N.F. - novembre 2005